

מערכת G460 לגילוי 1-6 גזים מסוכנים

תקציר הפעלה מהיר. * אזהרה התקציר מיועד כתוספת לספר ההדרכה של GFG, אין להפעיל את הציוד ללא הדרכה מתאימה.



מצב סוללה (כמה טעונה)

תצוגה (רקע בעל 3 צבעים)

לחצני הפעלה ודפדוף (3)

פסי התראה ויזואלית (2)

צפצפה (שקועה)

פתחי חישה (סנסורים)

מגעני אינפוז. וטעינה

www.safe-detect.com

פעולה	תאור	
הדלקה/כיבוי	להדלקה: לחץ על לחצן ימני למשך כ-1 שניה. לכיבוי: לחץ על מקש ימני 5-5 שניות (ראה ספירה לאחור).	
כיוול אוטומטי (באוויר צח)	יש ללחוץ בו זמנית לחיצה קצרה על מקשים reset ו- zoom (מקש אמצעי וימני), כדי להיכנס למצב כיוול אוטומטי, לאחר מכן יש ללחוץ על מקש המסומן air ולאמתין כ-15 שניות.	
סיבוב התצוגה ב-180 מעלות	יש ללחוץ בו זמנית לחיצה קצרה (חצי שניה) על מקשים zoom ו- peak, מצב זה מאפשר ראייה טובה יותר כאשר המכשיר נישא על גבי חגורה.	
מצב ZOOM	ע"י לחיצה על מקש zoom יוצג בהגדלה ערך מדידה אינדיבידואלי בצידו הימני של המסך, ע"י לחיצה חוזרת על מקש zoom יוצג ערך מדידה הבא בתור, ליציאה ממצב זה יש ללחוץ שוב על מקש zoom.	
תצוגת שיא המדידה מצב Peak.	יש ללחוץ על מקש peak לחיצה קצרה (מיד אחרי הלחיצה יופיע סמל של גרף מעל הלחצן), מצב זה מאפשר ניתור והצגה של נתוני שיא המדידה, ע"י לחיצה על מקש reset (במצב peak) ניתן לאפס את תצוגת השיא לריכוז הגז הנוכחי, ליציאה ממצב זה יש ללחוץ שוב על מקש peak.	
תאורה (מצב פנס)	ה-G460 משמש גם כפנס, לחיצה על מקש peak למשך כ-4 שניות מדליקה את לדי התאורה שבתחתית הגלאי, לכיבוי יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על אותו מקש.	
תאום אויר צח נועד להחזרה למצב של "אויר צח"	לחיצה על מקשין zoom ו- reset בו זמנית, תכניס את המערכת למצב המתנה (וודא כי אתה נמצא באיזור של אויר צח), לחץ כעת zero, והמערכת תיכנס לאיפוס (במידה ומותקן גם סנסור CO2 יש לבטלו זמנית).	
סוגי התראות	מס' התראות	תאור
סכנה	2	לפי כיוון התראות – מתחת TWA
STEL+TWA	1+1	על פי ACGH
תקלה טכנית		על פי פירוט בספר ההפעלה