

גלאי גז נישא pSENSE לערכי פחמן דו-חמצני CO2
וטמפרטורה °C
בדיקת איכות אויר בעבודה/ בבית IAQ- Indoor Air Quality

*** אזהרה** התקציר מיועד כתוספת לספר ההדרכה של SENSEAIR,
אסור להפעיל את הציוד ללא הדרכה מתאימה.



רגש טמפרטורה

תצוגת ערך CO2

תצוגת ערך טמפרטורה

לחצן הפעלה/כיבוי/תכנות

לחצני דפדוף/ MODE

פתחי חישה
כניסת CO2

טק-פיקס בע"מ (בטיחות גזים). www.safe-detect.com
שירות: 052-2405678, טל: 077-700-7531

רח' פייר קניג 37 ירושלים, ת.ד. 10356, מיקוד: 91102

תאור	פעולה
הדלקה: לחץ על לחצן SET למשך 1 שניה והרפה. המתן כ- 30 שניות בעת שהמכשיר סופר לאחור. כיבוי: לחץ על לחצן SET למשך כשניה.	הדלקה/כיבוי*
לעצירת ערך נמדד הקש קצרה על לחצן HOLD והרפה. לשחרור ערך נמדד לחץ לחיצה קצרה נוספת על לחצן HOLD והרפה.	לעצירת/ שחרור הערך הנמדד**
למעבר תצוגות ערכי MIN/MAX/STEL/TWA הקש על לחצן MIN/AV . לדפדוף בין הערכים לחץ MIN/AV .	תצוגת ערכי MIN/MAX/STEL/TWA
להדלקה/כיבוי תאורת תצוגה לחץ על לחצן MODE למשך 1 שניה.	הדלקה/כיבוי תאורת תצוגה
לכניסה למצב תכנות לחץ על לחצן SET למשך 2 שניות, והרפה. לחץ על MIN/AV לקבלת ערך התראה. כדי להוריד/להעלות את הערך בו תופיע התראה יש ללחוץ MODE / DP/WBT . שמירה תתבצע ע"י לחיצה על לחצן MIN/AV למשך 2 שניות. ליציאה ללא שמירה לחץ על CAL Esc . ליציאה ממצב תכנות לחץ קצרה על לחצן CAL Esc . תפריט: "AL" = התראה תפריט: "Unit" = סולם טמפרטורה (במצב עבודה נורמלי בלבד)	תכנות ערכי התראה ל- CO2
*הערה: על מנת לשמור על הבטריות, הגלאי כבה באופן אוטומטי לאחר 20 דקות של אי-פעילות, כדי לבטל פונקציה זו יש להדליק את הגלאי ע"י לחיצה על מקשים SET ו- HOLD בו-זמנית עד אשר מופיע הסימן "n". **כבל+תוכנה אוגרת נתונים יסופקו בנפרד.	